




ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

OBS. n° 140


PAST. 478/21

SCUOLA/UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
Sc. ACANFORA	EDILE	 31/1/2022

SOPRALLUOGO "CAPONE"

DESCRIZIONE INTERVENTO

- 1) FISSAGGIO CORRIMANO ESTERNO IN FERRO CON ANCORAGGIO AL MURO TRAMITE COLLARI. SEMITONDI CON FICHER LUNGH.
 - 2) RIPRISTINO ALCUNI TUBI IN FERRO (ARRUGINITI)
 - 4) RIPRISTINO DI PARTI IN CEMENTO COME DA FOTO
 - 5) INTONACATURA DI PARTI IN CEMENTO LESIONATE
- TEMPI DI LAVORAZIONE 3 GIORNI DI 2 OPERAI + FABBRICO INTERVENTO



SI CHIEDE PREVENIRE IL FABBRICO X RICOSTRUIRE ALCUNI PUNTI DEL CORRIMANO CONSUMATI DALLE RUGGINE. VEDI FOTO ALLEGATE.

X AUTORIZZAZIONE LAVORO
10/02/2022.

INFRATARAS S.p.A.
UFFICIO ACQUISTI

11 FEB. 2022

Protocollo n° Applied 00/19/2022

INFRATARAS S.P.A. con Socio Unico
I.P.
Ing. Carlo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.



ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO


DAS n° 189

PROT. 523

SCUOLA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
ASILO NIDO MAGICOWISS	RIPARAZIONE	31-01-2022

DESCRIZIONE INTERVENTO

RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO INGRESSO PRINCIPALE



SOSTITUZIONE COMANDO INTERNO ROTTO MANCA

CISA - SOSTITUIRE INTERO MANIGLIONE CON

SERRATURA COMPLETA DI CHIAVI - MARCA CISA

DA ACQUISTARE

1 GIORNO DI LAVORO

FORNITURA E POSA IN OPERA

Prot. 523 N° 1 MANIGLIONE ANTIPANICO COMPLETO DI SERRATURA COMANDO
INTERNO CON APERTURA (CHIAVI) MARCA CISA

Prot. 501 N° 1 BINARIO GUIDA X AUSILIABILE LUNGHEZZA CHI 150

X AUTORIZZAZIONE
LAVORO
10/02/2022

INFRATARAS S.p.A.
UFFICIO ACQUISTI

11 FEB. 2022

Protocollo n° APP/200/0049/2022

INFRATARAS S.p.A. con Socio Unico
Il C.A.P.
Ing. Cosmo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E


CORONA



ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

DAS n° 244

PROT. 571/21

SCUOLA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
Bellizzi	FABRO	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C.G. VIOLA Via 55-74121 TARANTO Tel. 0994470735  5/1/22

DESCRIZIONE INTERVENTO

SOSTITUZIONE DI DUE MANIGLIE X FIVERRA
 A MANIGLIE VEDI FOTO
 SI CHIEDE SI INTERVENIRE CON DITA PUBBLICITÀ
 X ACQUISTO DA TERZILE
 11/02/2022

INFRATARAS S.p.A. con Socio Unico
 I.R.P.
 Ing. Costo MANTUA



~~INFRATARAS S.p.A.
 SERVIZIO MANUTENZIONE~~

~~11 FEB. 2022~~

~~Protocollo n° _____~~

INFRATARAS S.p.A.
 UFFICIO ACQUISTI

11 FEB. 2022

Protocollo n° APP/200/0049/2022

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

Colonna



ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

OBS n° 344/22

PROT. 43/22

SCUOLA/UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
SCUOLA R. MORO	RIPARAZIONE FINESTRA BLOCCATA P.T. SEZ R.	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI Dott. Vincenzo SANSEVERINO

DESCRIZIONE INTERVENTO

RIPARAZIONE CON PALCATAURA DI UNA FINESTRA AULA SEZ. MATERNA (SENDE FABIO) P.T. ESTERNO

SI CHIEDE LA POSA IN OPERA DI FABBRICAZIONE X SALVARE CERNIERE FINESTRA AULA SEZ. MATERNA P.T.

X AUTORIZZAZIONE LAVORO
10/02/2022

INFRATARAS S.p.A.
UFFICIO ACQUISTI

11 FEB. 2022

Protocollo n° APP FEO/0019/2022

INFRATARAS S.p.A. con Socio Inq.
Ing. Co. MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.


ESTIMARE



ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

OSS n° 384

PROT. 115/22

SCUOLA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
SCUOLA "SCIASCIA"	RIPARAZIONE MANIGLIA ANTI PANICO DELLE DUE PORTE EMERGENZA PALESTRA	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SCIASCIA" Via Martini, 2/4 74122 TARSANTO TALSANO Tel. 099.7312136

DESCRIZIONE INTERVENTO

RIPARAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SERRATURA ANTI PANICO LATO SX - CON SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA LATO DX - SOSTITUZIONE TOTALE DEL MANIGLIONE ANTI PANICO - COMPRESO 1 FERMA PORTA-MARCA MAIB ZONA PALESTRA - VEDI FOTO ALLEGATE

SI CHIEDE L'INTERVENTO DI FABBRICAZIONE E LA FORNITURA + POSA IN OPERA + RIPARAZIONE PORTA

x AUTORIZZAZIONE INTERVENTO
14-02-2022.

INFRATARAS S.P.A. con Socio Unico
R.I.P.
Ing. Cosimo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.