

PORTALE n° 2401

**KYMA**

**SERVIZI**

OBS n° 160 DEL 21/10/21

**SCHEDA SOPRALLUOGO/PROGRAMMAZIONE LAVORI**

N° PROTOCOLLO:

DATA PROTOCOLLO:

DATA SOPRALLUOGO:

TIMBRO E DATA ESEGUITO

497/2021

21/10/21

SCUOLA:

PERTINI

UFFICIO COMUNALE:

COGNOME OPERATORE:

CORONA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

N° UNITA' :

IDRICO	ELETTRICO	EDILE	SERRAMENTI /FALEGNAMERIA	MANUTENZIONE STRADE	FACCHINAGGIO
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

POS.	U.M.	Q.TA	DESCRIZIONE	NOTE
------	------	------	-------------	------

VERIFICA SOSTITUZIONE

PANNELLI DEL SOFFITTO

POSTI NEL BAGNO ALUMNI

P.T.

INFRATARAS S.p.A.

UFFICIO ACQUISTI

16 DIC. 2021

Protocollo n°

Appalto 139/2021

FORNITURA DI 1 PACCO

DI PANNELLI IN FIBRA

X ABBASSAMENTO SOFFITTI

dim. cm. 60x60 (colore Bianco)

FIRMA DELL'OPERATORE:

CORONA A.

FIRMA PER APPROVAZIONE TECNICO COORDINATORE

FIRMA COMMITTENTE PER ACCETTAZIONE SOPRALLUOGO

FIRMA PER ACQUISTI RESPONSABILE TECNICO

INFRATARAS S.p.A. con Socio Unico

I.R.P.

Ing. Cosimò MANZUA

2401 20/10/2021

005 150 21/10/2021



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzioni Regionali per le Politiche di Istruzione  
Direzioni Provinciali per la Programmazione  
Direzioni Provinciali per la Programmazione  
Direzioni Provinciali per la Programmazione

MILR

XIII  
XIII Circolo Didattico  
SANDRO PERTINI  
TARANTO

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 13° CIRCOLO  
"SANDRO PERTINI"

Via Pastore, 3 Quartiere Paolo VI - 74123 TARANTO  
Tel. e Fax 0994722507 - Cod.Mecc. TAEE01300L  
e-mail taee01300l@istruzione.it - PEC: taee01300l@pec.istruzione.it  
C.F. 80013040730 - Cod.univoco IPA UF9J4G  
www.scuolapertinitaranto.gov.it

TARANTO 18/10/2021

Alla cortese attenzione

Bonamassa Giovanni

Edilizia Scolastica

Prot n 3205

Oggetto: Si richiede per la sicurezza degli utenti la sostituzione dei pannelli del soffitto posti nel bagno degli alunni al piano terra lato nord e la riparazione dei tubi di scarico del piano superiori, in quanto nella giornata di oggi il pannello è caduto giù sul water per causa di infiltrazione di acqua per perdita. Preciso che il caso ha voluto che in quel momento nessun alunno ci fosse all'interno. Certa di un intervento tempestivo delle vostre maestranze .  
Saluti

Si allegano foto

INFRATARAS S.p.A.  
SERVIZIO MANUTENZIONE

21 OTT. 2021

Protocollo n° 497





ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

OSS n° 317

PROT. 672/21

SCUOLA/UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
VFF. LL.PA. 3P.	RIPARAZIONE n° 2. FINESTRE	 

DESCRIZIONE INTERVENTO

SOSTITUZIONE DI 2 CREMONESI + FINESTRE IN LEGNO




FORNITURA DI N° 2 CREMONESI X INFISSO IN LEGNO

COLORE BROWN GHINI O SIMILARE



X ACQUISTO

INFRATARAS S.p.A. con Socio Unico  
U.R.U.P.  
Ing. Cosimo MANTUA



INFRATARAS S.p.A.  
UFFICIO ACQUISTI

17 DIC. 2021

Protocollo n° APP/TEE 363/2021

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.