



ATTESTAZ	IONE SOPRALLUOC	GO PROGRAMMATO
O. D. S. n°	Prot. Nº M34/2022	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO È EIRMA DEL REFERENTE
XXV LUGILIO	EBILE	30-08-2013

DESCRIZIONE INTERVENTO

IL SOPRALLOGO HA EVIDENZATO IL BASTACCO DI INFERTI PIPEDITI ALLA PORZIONE DI IMPLOBILE SOLLA VIA VIOLA. L'INTERVETO HECESSITA, DATA L'ALTEZZA, DI SCALA MOMILE, AL TIME DI ADENRIEREALLE HORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA. QUINDI TRATLARE I TERRI ESPOSTI, RIMDOVERE EVENTUALI MATERIALI AMMAL-WRATI E RIPRISTI MARE INTONACI COM SUCCESSIVA TINTEGGIATURA, DEL COLORE IN ESSERE.

> X AFFIBAMENT JULY ESTEARLY 30-08-2023

KYMA SERVIZI S.P.M. con Socio Unico

Ing. Cosing MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO "Igni fortiores"

A:

SERVIZIO MANUTENZIONE

3 0 AGO, 2023 Protocollo nº 144 Comune di Taranto Sia. Sindaco

protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

U.T.C.

sue.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it lavoripubblici.mobilita.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it patrimoniopoliticheabitative.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

> Istituto Comprensivo Statale "XXV Luglio - Bettolo" taic83900p@pec.istruzione.it


p.c.:

Prefettura – U.T.G. di Taranto protocollo prefta@pec.interno.it

OGGETTO: Intervento c/o Istituto Comprensivo Statale "XXV Luglio - Bettolo" - TARANTO.

Si comunica che squadra di questo Comando è intervenuta in data 22/08/2023 con progr. n. 5163, a seguito della segnalazione inerente il pericolo di distacco di inerti dagli aggetti prospicienti l'edificio di cui all'oggetto, con particolare riferimento alla porzione di immobile sito sulla via viola.

In esito alla ricognizione visiva dei luoghi, il personale VVF ha provveduto alla rimozione delle porzioni ad immediato pericolo di distacco e, nelle more del ripristino delle normali condizioni di sicurezza, ha interdetto a mezzo di nastro segnaletico bicolore la fruibilità delle aree sottostanti, potenzialmente soggetta a rischio indotto.





Alla luce di quanto rilevato, si evidenzia la necessità far eseguire con ogni sollecitudine a chi di dovere i necessari interventi volti al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Tanto si comunica in esito alle attività ex. art. 24 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. per l'adozione dei provvedimenti di relativa competenza.

Per il Comandante Provinciale Il Funzionario in Servizio di Guardia DV Terenzio VENTURA

