


Com. 602/2021



ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

OS n° 270 DEL 26-11-2021

PROT. 602/21

SCUOLA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
M.T. RACETTA	FABRO	 10/02/2022

DESCRIZIONE INTERVENTO

SEZIONE H PONTA EMERGENZA CERNIERA R.O.M.A.

20 a. PORTA L'8MO MANSUETO CADENACEE

+ SERRATURA C.F.S. SERIE PATENT.

SEZIONE I PULCERARE PORTA

SEZIONE L. SISTEMAZIONE PORTA EMERGENZA

CORRIDOI PONTA EMERGENZA BROCCATA

PORTA MARAZZINO BLOCCATA

TUTTO IN ANTICORODAL

*SI CHIESTE INTERVENTO DI FABBRIO X ELEGUIRE I SOPRA ELENCATI LAVORI

11/01/2022

INFRATARAS S.P.A. con Socio Unico
I.R.U.P.
Ing. Cecilia MANTUA

INFRATARAS S.p.A.
UFFICIO ACQUISTI


11 GEN. 2022

Protocollo n° APPECOL 0013/2022

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.



ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

SCUOLA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
M.I. CALESTO P.2	FARNO	

DESCRIZIONE INTERVENTO

PONTE DI ACCETTO PADIQUONEZ / BLOESTE
AULA PICCOLA SOSTITUZIONE MANICOLA BLAVES
PONTE AULE SPIGOLI TABLIENTI TUTTE LE AULE
AULA DI PONTE EMERGENZA DA SISTEMARE E
REVISIONARE

ATTESTAZIONE DEL D.E.C



ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

SCUOLA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
M.T. ROCCETTA ^{3 PDS.}	FABRO	

DESCRIZIONE INTERVENTO

AULA (1) ANTI CORROSIONE MANIGLIA ROTTA BIANCA V-FOTO
AULA (1) PORTA ANTI PANDER BLOCCATA
~ (2) PORTA ~ BLOCCATA
CONDIZIONE ~ ~ BLOCCATA
CONDIZIONE SX PORTA ANTICORRODAL BLOCCATA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C
