



ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

SCUOLA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
Sc. CARRIERI	FABBRIO	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARRIERI - COLOMBO" VIA MEDAGLIE D'ORO 46 e 117 74121 TARANTO S.S.

DESCRIZIONE INTERVENTO

SOSTITUZIONE BOTOLA CAUSA INFILTRAZIONI  
 UNICO ACCESSO AL TERRAZZO  
 IMPOSSIBILE APRIRE BOTOLA  
 CREARE CORDOLO SULLA PARTE ESTERNA  
 >  
 SI CHIEDE INTERVENTO DI FABBRIO X SOSTITUZIONE  
 BOTOLA IN PERA (ARRUGGINITA)

X ACQUISTO

05/01/2021

INFRATARAS S.p.A.  
UFFICIO ACQUISTI

07 GEN. 2022

Protocollo n° APP/leed/0007/2022

INFRATARAS S.p.A. con Socio Unico  
Ing. Cosimo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.