

OAS n° 25 PROT. 386/BIS

SCUOLA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
SCUOLA FALCONI	FABNO	9/12/21 ^{IL DSGA}

DESCRIZIONE INTERVENTO

RIPARAZIONE DI PONTE O SOSTITUZIONE PER
 MANCANZA SERRATURE E MANIGLIE E CHIUSURE
 IMPOSSIBILE PERIRE ANNO ECIBUPO
 VEDI FOTO ALLEGATE.

SI CHIEDE PREVENTIVO DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE
 DEGLI INFISSI COME FOTO ALLEGATE.

X ACQUISTI

INFRATARAS S.P.A. con Socio Unico
 I.R.P.
 Ing. Cosimo MANTUA


ATTESTAZIONE DEL D.E.C.



ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

ONS n° 289

PROT. 628/21

SCUOLA/UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
PLESSO COLOMBO	FABRO RIPARAZIONE FINESTRE	 23/12/21

DESCRIZIONE INTERVENTO

SOPPLIDUZIONE DI UN MANIGLIA ALCEVA CAUSA
ROTTURA (SALVATA)

7


X ACQUISTO MANIGLIA

INFRATARAS S.P.A. con Socio Unico
I.R.C.U.P.
Ing. Cosimo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

OAS n° 321

PROT. 681/21

SCUOLA/UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
SC. PLESSO BASILE	VERIFICA SOSTIT. ZANZARIERE + RIP. FINESTRA BAGNO PALESTRA	 23/12/21 Ing. P. ...

DESCRIZIONE INTERVENTO

Sopplifuzione di 8 zanzariere ammorate
 vetri foto sopplifuzione di una finestra Dic. Ba
 misura zanzariere 120x100
 a FINESTRA 80x80
 SO CHIEDE INTERVENTO DI BARBRO X
 *FORNITURA E POSA DI N° 8 ZANZARIERE
 AMMORATE (dim. cm 120x100 cm larve)
 *N° 1 FORNITURA E POSA DI FINESTRA IN LEGNO
 BAGNO (dim. cm 80x80 cm larve)

PER ACQUISTO

INFRATARAS S.P.A. con Sede Unica
 R.U.P.
 Ing. Cosimo MANTUA



ATTESTAZIONE DEL D.E.C.



ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

OAS n° 323

PROT. 684/21

SCUOLA/UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
SCUOLA PLESSO "R. MORO"	FABRO	Cico Scitulli 23/12/21

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si richiede sostituzione di 2 vetriate in ferro con 2 in anticondano motivo della richiesta perché non si chiudono e di conseguenza non sono sicure.

Si chiede fabbro x verificare se si può eseguire una riparazione / sostituzione.

PER ACQUISTO

INFRATARAS S.P.A. con Socio Unico
I.R.P.
Ing. Cosimo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.