

CAVALLO LOPERCAIO

**ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO**

O. D. S. n° .....	Prot. N°... 655/23	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
ARCOBALENO ASILO COMUNALE	FA LEGNAME	23/05/2023 Azzurra Odo

**DESCRIZIONE INTERVENTO**


<del>1 PANNELLO MIS 84X213 PER PORTA DA 0,6MM</del>
<del>1 " " " 88X210,5 COLORE BIANCO</del>
RIPARAZIONE DI N° 1 TAPPARELLA
2 SERRATURA DA SOPATENTI
1 Kg di PITTURA AQUA NERO LUCIDO
<b>X ACQUISTO</b> [23/05/23]
KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico I.P.U.P. Ing. Costantino MANTUA
SERVIZIO MANUTENZIONE 23 n MAG. 2023 Protocollo n° 655/23

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.



CAVALLO LOPERFIDO

**ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO**

O. D. S. n° .....	Prot. N° <u>656/23</u>	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
<u>ASILO NIDO ZERO TRE</u>	FALEGNAME	23/05/2023 

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

FORNITURA	
DIN 44 CERNIERE A COLLO ALTO MIS. FORODA 35	
N 1 AVVOLGITORE + CINGHIA MIS. PIASTRA DA 16CM	
N 2 SERRATURE PATENT MIS. DAGO	
N 2 CERNIERE A MOLLA SI ALLEGA FOTO	
N 2 CATENE PER FINESTRA VASTESTAS	
SERVIZIO MANUTENZIONE	
<u>X</u> <u>Acquisito</u> [23/02/23]	23 <sup>a</sup> MAG. 2023
	Protocollo n° <u>656/23</u>
KYMA SERVIZI S.P.A. con Socio Unico il R.U.E Ing. Cosimo MANTUA	

**ATTESTAZIONE DEL D.E.C.**





