

27 APR. 2023

Protocollo n° 523

GENTILE

**ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO**

O. D. S. n° .....	Prot. N° 523/2023	27/4/23
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
BIBLIOTECA	ISCRICO	Il Capo Servizio Avv. Gianluigi Pignatelli

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

2 RUBINETTI FILTRO DA 1/2

DA ORDINARE

X ACQUISTO MATERIALE

28-04-2023

KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico  
I.P.A.  
Ing. Cosimo MANTUA

**ATTESTAZIONE DEL D.E.C.**

ESEGUITO

SERVIZIO MANUTENZIONI

17 APR 2023

Protocollo n° 444/2023

DILEG 14/04/2023

### ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n° .....	Prot. N° <u>444/2023</u>	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
SOVITO IV		Andrea Fede

### DESCRIZIONE INTERVENTO

2 MANIGLIE SEZIONE E INFANTIA
3 MANIGLIA SEZIONE D INFANTIA
1 MANIGLIA SEZIONE C "
1 CORONA SEZIM B "
2 CORONE LABORATORIO PRIMARIA
1 MANIGLIA 5 AULA
1 CORONA
1 MANIGLIA SALA INSEGNANTI
FORNITURA HANGLIE
NE 8 HANGLIE COLORE NERO (VERO FOTO ALLEGATA)
N° 1 ROTOLO DI CINTURO X TAPPARELLE
X ACQUISTO MATERIALE

17-04-2023

KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico

Ing. Massimo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

23, 07:38

WhatsApp

~~Demetrio~~

~~oggi alle 07:19~~



SANTO RO

13/04/2023


ESEGUITO

SERVIZIO MANUTENZIONE

17 APR. 2023

Protocollo n° SANTO RO

## ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO


O. D. S. n° .....	Prot. N° 374/2023	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
SCUOLA UFFICIO	FABBRICAZIONE	

### DESCRIZIONE INTERVENTO

VERIFICA RIPARAZIONE DI FANZARIERA DELLA PORTA  
 DI ACCESSO ALLA SALA MENSA

FORNITURA MATERIALE  
 RETE FANZARIERA DI M. 6 X 6 M. (LARGHEZZA)  
 DA COMPORRE  
 X ACQUISTO MATERIALE

17-04-2023



KYMA SERVIZI S.P.A. con Socio Unico  
 il G.U.P.  
 Ing. Cosimo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.



TARE COMUNI SANDOBA/DI LEO

**ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO**


O. D. S. n° .....	Prot. N° 373/2023	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	
SCUOLA SALVERNINO	FABBRICAZIONE	

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

VERIFICA LA RIPARAZIONE DI UNA GRIGLIA DI PROTEZIONE STACCATA (VENE FOTO ALLEGATA)
FORNITURA DI RETE A SALDARE DIM. cm 48X21,5 cm CON MAGLIA STRETTA - (VENE FOTO)
<b>FORNITURA MATERIALE</b>
<b>1 MI RETE MAGLIA 2x2 cm DA ORDINARE</b>
<b>2 MI PIATTINA IN FERRO DA ORDINARE</b>
X FORNITURA MATERIALE
12-04-2023
KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico
Ing. Corrado MANTUA

No

**ATTESTAZIONE DEL D.E.C.**



ESERGUIO

SANDUCCO / AILEO

## ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n° 0136 P/4-4-23	Prot. N° 402/2023	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
SCUOLA MARARASO	FABBRIO	Conceduto

### DESCRIZIONE INTERVENTO

RIPRISTINO SERRATURE DI N° 4 PORTE IN ANTICORRODAL
FORNITURA MATERIALE (Vedi FORO ALLEGATA)
1 MANICELLONE CM 110 DA ORDINARE
4 SERRATURE COME CAMPIONE DA ORDINARE
X ACQUISTO MATERIALE
12-04-2023
KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico
Ing. Cosimo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.






## ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO


O. D. S. n° .....	Prot. N° 342/2023	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
SCUOLA SALVERINA	FABARO/FALTO	 Dirigente Scolastico Dott. ssa Penico Margherita

### DESCRIZIONE INTERVENTO

VERIFICA E EVENTUALE SOSTITUZIONE DI UNA MANIGLIA DELLA FINESTRA AULA 5A 1 P.	
7	
OK FORNITURA N° 1 MANIGLIA AULA H-Meu (COLORE NERO)	
SEMI FOTO ALLEGATA	
↓	X ACQUISTO MATERIALE
	07-04-2023
non avendo # disponibili	
prese multiple	
sovrapposte (buono del 21/4/2023)	
	KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico I.R.C.P. Ing. Cosimo MANTUA
	



ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

---



OK

## ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO


O. D. S. n° .....	Prot. N° <u>403/2023</u>	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
<u>SCUOLA DENTICE</u>	FABARO	 <u>07/04/2023</u> 

### DESCRIZIONE INTERVENTO

RIPARAZIONE DELLA MANIGLIA FINESTRA AULA (5 <sup>a</sup> C)	
7	
FORNITURA n° 1 MANIGLIA IN ALLUMINIO H = 140. (COLORE BIANCO) (Vedi FOTO ALLEGATA)	
CREMONESE	X ACQUIRO MATERIALE
07-04-2023	
KYMA SERVIZI S.p.A. - Socio Unico il R.U.F. Ing. Cosimo FRANTUA	

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

---



## ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n° 01238/4423	Prot. N° 405/2023	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
SCUOLA FALCONE	FABRO	11/04/2023 DSCVA/MA

### DESCRIZIONE INTERVENTO

RIPARAZIONE DEI MANGLIONI ANTIPANICO TEATRO E PALESTRA
7
FORNITURA MATERIALE
N°1 CAMERA IN ACRILICO (ALUMINIO) COLORE ARGENTO (DEW FOTOTELEFONIA)
N°3 MANGLIONI ANTIPANICO DIM. EU. 94 (A SPINGERE JENSE FORD)
N°1 MANGLIONE ANTIPANICO DIM. EU. 100 (MARCHESA INER.)
& ACQUISTO MATERIALE
11-04-2023
KYMA SERVIZI S.p.A. Socio Unico I.R.C.E. Ing. Cosimo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

CO 23



INGRESSO



DEATH

11-04-2023

PALESTINA.





## ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n° .....	Prot. N° 422/2023	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
PAOLO VI SCUOLA N.T. di CALABRO	FALEGNARIE	11/04/2023 The Roberto

### DESCRIZIONE INTERVENTO

VERIFICA RIPARAZIONE PORTA INTERVENE	
7	
FORNITURA di n° 1 SEARATURA PATENT CERINO FORO 50mm.	
OK	X ACQUISTO MATERIALE
11-04-2023 KYMA SERVIZI S.P.A. con Socio Unico I.R.U.P. Ing. Luciano MANTUA	

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

**ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO**

O. D. S. n° .....	Prot. N° <u>440/2023</u>	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
PLESSO CONSIGLIO (LUNGOM.)	FALEGNAME	14/04/2023 <i>Rossio Office</i>

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

FORNITURA MATERIALE	
N° 3 MANIGLIE A LEVA BRONZATE (VEDI FOTO)	
N° 1 SERRATURA PATEN DA 35 mm.	
N° 1 " " " " 40 mm.	
N° 4 MANIGLIE ESTERNE FORNITE (VEDI FOTO. / coll. 10) (GLOVER)	
N° 3 MANIGLIE COLORE NERO A LEVA (VEDI FOTO)	
N° 5 CALAMITE GRANDI BIANCHE (X CHIUSA PORTE)	
N° 10 GRUCCE X LUCCHETTO (VEDI FOTO)	
N° 3 LUCCHETTI ( " " )	
N° 2 BALSIGNE: coll. 60 (SOPRASSI) COLORE NERO.	
X ACQUISTO MATERIALE	
17-04-2023	

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.


KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico  
Il R.U.F.  
Ing. Cosimo MANTUA

17 APR 2023

Protocollo n° 442

OK

## ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n° .....	Prot. N° <u>442/2023</u>	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
ASILONIDO DISCESA DEL VASTO	FALEGNAME	14/04/2023 

### DESCRIZIONE INTERVENTO

~~NO~~ SOSTITUZIONE MANIGLIA FINESTRA


FORNITURA MATERIALE

N° 1 CREMONESE BRONZATA (VENE FOTO ALLEGATA)

X ACQUISTO MATERIALE


17-04-2023

KYMA SERVIZI S.P.A. con Socio Unico  
I.R.U.P.  
Ing. Cosimo MANTUA




ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

 cavallo luciano1972  
aggiornato alle 08:07




SANTORO/SILEO

**ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO**

O. D. S. n° 1589/18.4.23	Prot. N° 477/2023	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
SCUOLA SCIASCIA	FABBRIO	

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

VERIFICA SOSTITUZIONE DI N°2 CERNIERE PORTA ANTI PANICO
7
2 - CERNIERE ANTICORRODALI - DA COMPRARE
7
FORNITURA MATERIALE
N°4 CERNIERE COLORE BIANCO (Vedi Foto ALLEGATA)
X ACQUISTO MATERIALE
28-04-2023
KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico Il R.U.P. Ing. Massimo MANZUA



**ATTESTAZIONE DEL D.E.C.**



## ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n° 159 P/18-4-23	Prot. N° 478/2023	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
SCUOLA SAL. DIAOSTA	FALEGNAME	27/04/2023 Palom


### DESCRIZIONE INTERVENTO

RIPRISTINO PORTA DEL BAGNO AL. A P.
7
FORNITURA DI N 3 CERNIERE SOVRAPPOSTE DIM.
cm 6 (ALTEZZA) LARGHEZZA cm 4,5.
OK
x ACQUISTO MATERIALE
27-04-2023
KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico U.O.P. - Ing. Cosimo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.







## ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO


O. D. S. n° .....	Prot. N° <u>484/2023</u>	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
<u>PLESSO CONSIGLIO</u>	<u>FALEGNAME</u>	<u>20/04/2023</u> <u>Panpanino</u>


*FORNITURA MATERIALE*      DESCRIZIONE INTERVENTO


	<u>N 5 MANIGLIE A LEVA BRONZATE (Vedi Foto 1)</u>
<u>V</u>	<u>N 3 SERRATURE PATENT DA 35 mm.</u>
<u>V</u>	<u>N 1 SALI ESCENDI DA 60 CM SOVRAPPPOSTO</u>
<u>X ACQUISTO MATERIALE</u>	
<u>20-04-2023</u>	
KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico P.R.I.P. Ing. Cosimo MANTUA	

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

 Demetrio  
17/4/2023 alle 07:18







## ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n° .....	Prot. N° <u>530/2023</u>	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
<u>ASILO PLESSO FIORE</u>	FALEGNAME	28/04/2023 <i>Martino</i>

### DESCRIZIONE INTERVENTO

FORNITURA DI N° 6 MANIGLIE SOVRAPPOSTE	
/	
FORNITURA MATERIALE	
N° 6 MANIGLIE X FINESTRA IN METALLO SOVRAPPOSTE	
/	
OK	X ACQUIRO MATERIALE
28-04-2023	
KYMA SERVIZI S.P.A. con Socio un. il R.U.P. Ing. <i>Cosimo MANIUA</i>	


ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

CAVALLO COPERTO

## ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n° .....	Prot. N° <u>539/23</u>	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
<u>SCUOLA MEDIA SALVEMINI</u>	FALEGNAME	02/05/2023 <i>Ammanin Roberto</i>

### DESCRIZIONE INTERVENTO

FORNITURA DI	
7	N 33 MANIGLIE PER PORTE AULE
	N 30 SERRATURE MEDIANE MISURA 50MM
OK	N 8 SALIESCENDI SOVRAPPPOSTI MISURA 30CM
	<del>N 3 GRIGLIE IN PLASTICA PER PORTE AULE MIS. 49X19</del>
D A O R D I N A R E	
X RICHIEDI	
SERVIZIO MANUTENZIONE	
02 MAG. 2023	
Protocollo n° <u>539/2023</u>	
 KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico I.V.A. n. P. Via. Cassino MANTUA	

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

## ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n° .....	Prot. N° .....	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
SCUOLA SOVITO IV	FALEGNAME	04/05/2023 <i>Luca Freve</i>

### DESCRIZIONE INTERVENTO

FORNITURA
DI 1 TAPPA RELLA MISURALUCE ALTEZZA 142X1985 LARGHEZZA
PRESENTATI ALL'ACQUISTO
04/05/2023
KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico i.R.L.P. Ing. Cosimo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

---



