



ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO



O. D. S. n° <u>211/2023</u>	Prot. N° <u>702/2023</u>	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
<u>SCUOLA GIUSTO</u>	<u>FAL/FAB.</u>	

DESCRIZIONE INTERVENTO


VERIFICA SOSTITUZIONE CERNIERA PORTONE DI
ENTRATA
/
<u>SOSTITUZIONE CERNIERA MODELLO. SEGN. FOTO.</u>
X AFFIDAMENTO ESTERNO
05-06-2023


ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO


O. D. S. n° <u>202/2023</u> <u>25-5</u>	Prot. N° <u>718/2023</u>	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
<u>SCUOLA COLONNA</u>	<u>FAL. / FAB</u>	 <u>31/05/2023</u> 

DESCRIZIONE INTERVENTO

<u>RIPARAZIONE INFISSI CLASSE 2F E AULA MAGNA</u>
<u>7</u>
<u>X APPENDENTE ESTERNO</u>
<u>05-06-2023</u>
 KYMA SERVIZI S.p.A. con socio unico il R.U.P. Ino. Cosimo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n°	Prot. N° 743/2023 + 748/23	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
SCUOLA PERTINI	NETTI	05-06-2023 

DESCRIZIONE INTERVENTO


VERIFICA SOSTITUZIONE RETRO AUDITORIUM.
ANDATA IN FRANTUMI

7

LARGHEZZA: 1,06.
ALTEZZA: 1,18.

FORNITURA E POSA DI RETRO DOPPIO DIM.
cm 106 x 118 cm (x 4 mm di spessore)
X AFFRANCAMENTO ESTERNO

05-06-2023

KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico
I.R.C.P.
Ing.  MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

LOPERFIDO/CAVALLO

ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n°	Prot. N° 746/2023	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
SCUOLA LEONIDA	SETA	05/06/2023 ISTITUTO COMPENSIVO "MORO" Via S. Maria, 26 07012 TARANTO (BR) Ufficio KYMA 74121 TARANTO DISTRETTO 053

DESCRIZIONE INTERVENTO

SERVIZIO SOSTITUZIONE SETTO FINESTRA BATHO
ALUNNI P.T. 2A^{TE} UFFICIO.

7

FORNITURA E POSA DI SETTO SIM.

MISURA VETRO LARGHEZZA 131,5 CM X 40,5 CM

SPESSORE VETRO 08 MM

7

X AFFIDAMENTO ESTERNO

05-06-2023


KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico
il R.A.P.
Ing. Cosimo MANTUA



ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

SANTORA / DI LEO

ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n° 235/2023 25-5	Prot. N° 706/2023	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
SCUOLA FRASCOLLA	FAL / FAB.	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado "R. FRASCOLLA" V.le Jonio 513 - Tel/Fax 09977331881 74122 SMITO - TARANTO

74122 SMITO - TARANTO



DESCRIZIONE INTERVENTO

07/06/2023



RIPARISTO TAPPARELLA E PORTA AULA P.T.
P.A. D.
7
5A. VERIFICA TAPPARELLA. ASSO. CERNIERE + CORDONE.
4.B. PORTA. SOSTITUZIONE CERNIERE
7
FORNITURA MATERIALE
N° 6 CERNIERE A LIBRO DIM. cm 5 COMPLETE VITE
X ACQUISTO MATERIALE
07-06-2023
KYMA SERVIZI S.P.A. con Socio Unico Il F.U.P. Ing. Cosimo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n°	Prot. N° <u>742/2023</u>	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
<u>SCUOLA COLOMBO</u>	FABBRIO	 <u>742/2023</u> 


DESCRIZIONE INTERVENTO

VERIFICA RE MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO INGRESSO CANCELLO

FORNITURA MATERIALE
N° 1 BARRA AL SCATO LATO DIM. cm 8 X 4 cm
X ACQUISTO MATERIALE
31-05-2023
KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico il P.I.E. Ing. Coelmo MANTOVA


ATTESTAZIONE DEL D.E.C.







ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n° 267/E/2023	Prot. N° 764/2023	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
PIRANDELLA		

FORNITURA MATERIALE

DESCRIZIONE INTERVENTO

FORNITURA	
2 FERMI PER PORTE ANTIPANICO	
	x ACQUISTO MATERIALE
	08-06-2023
	KYMA SERVIZI S.P.A. con Socio Unico il R.U.P. Ing. Cosimo MANTUA

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.