








1 METRI 0.

## ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n° .....	Prot. N° <u>763/2023</u>	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
<u>STADI JACOPORE</u>	<u>EDILE / FAB</u>	

### DESCRIZIONE INTERVENTO

INTERVENTO X RIMOZIONE OSTACOLI + PITTURATURA
SCRITTE
7
<u>FORNITURA MATERIALE</u>
<u>DE 1 ROTOLO DI RETE OMBREGGIANTE DI COLORE VERDE</u>
<u>DI DIMENSIONE 11-00x200. X UNA LUNGHEZZA DI 100 ML.</u>
<u>N° 5 PACCHI DI FASCELLI LUNGHEZZA 15 CM DA 100 PZM. (VERDE)</u>
7
X ACQUISTO MATERIALE
12-06-2023
KYMA SERVIZI S.p.A. con Socio Unico N.R.L.P. Ing. Corrado MANTUA




ATTESTAZIONE DEL D.E.C.


12/06/2023

CAMERINO

# ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

O. D. S. n° .....	Prot. N° 803/2023	
SCUOLA / UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIMBRO E FIRMA DEL REFERENTE
UFF TRIBUNO	IDRICO	 COMUNE DI TARANTO CENTRATE COMUNALI

## DESCRIZIONE INTERVENTO

Sopralluogo a 2 usi piano	
di 1 scolole/bayes nella	
uffici del comune	
FORMAZIONE MATERIALE	
Scalderbag, de SOLT	
de ordinare	
X ACQUISTO MATERIALE	
12-06-2023	
* Pon Tose Tappi	
	

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

si sono stati  
chiamati al 13