


## RICHIESTA D'ACQUISTO


<input type="radio"/> SETTORE MANUTENZIONE  <input type="radio"/> SETTORE TECNICO	Ods. N.  <hr/> Prot. N.: 1479      11/11/2023	Destinazione:  <u>SCUOLA DE CAROLIS</u>
---	--	---

Progr.	Q.tà	Descrizione	Controllo ritiro materiale	
			si	no
RDA 98	2	LATTA DI PITTURA PER INTERNO (14 LITRI) SAN MARCO CODICE 0634		

Note:			Data
			.....
			Firma operatore
			.....
Data:	Addetto al magazzino	Firma Responsabile Ufficio Acquisti	Firma Addetto al magazzino
11/10/2023		.....	.....

**KYMA** SERVIZI **ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO**

ODS N:	PROT. N/DEL  SERVIZIO MANUTENZIONE  11 OTT. 2023 Protocollo n° <u>1479</u>	TIPOLOGIA DI INTERVENTO: EDILE <input checked="" type="checkbox"/> ELETTRICO <input type="checkbox"/> IDRICO <input type="checkbox"/> FACCHINAGGIO <input type="checkbox"/> RICOCCIAMENTO <input type="checkbox"/> FALEGNAME <input type="checkbox"/> FABBRO <input type="checkbox"/> VETRI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/>
--------	---	---

LUOGO DI INTERVENTO: <u>SC. DE CAROLIS</u> <u>11/10/2023</u>	TIMBRO E FIRMA REFERENTE 
--	--

DESCRIZIONE INTERVENTO: <u>PROF. PALERMO 327-1566922</u>	FIRMA PRESA VISIONE (Ing. Mantua/Somma)
<u>RIPIRISTINO INTONACO IN JACO PONI</u>	
<u>DELLE AULE CON RIFINITURA PITTURA</u>	
<u>LAVABILI COLORATI (Bianco)</u>	

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI - DESTINAZIONE - DISPONIBILITA'

Q.TA'	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE				MAGAZZINO		
		Piano	Stanza	Dx	Sx	D	ND	ROA
	RIPIRISTINO INTONACO	TERRA	1-A					
2	BIDONE DI PITTURA INTERNO COD. 063Y SAN-MARCO Lt. 14							

NOTE:

FIRMA OPERATORE

FIRMA ADDETTO MAGAZZINO

