



RICHIESTA D'ACQUISTO

<input type="radio"/> SETTORE MANUTENZIONE <input type="radio"/> SETTORE TECNICO	Ods. N. <hr/> Prot. N.: 1480 11/10/2023	Destinazione: <u>PIUSSO DANTO</u>		
Progr.	Q.tà	Descrizione	Controllo ritiro materiale	
			si	no
RDA 99	1	LATTA DA 1/4 LITRI PITTURA INTERNA SAN MARCO CODICE 0246 (COLORE VERDE)		
Note:			Data Firma operatore Firma Addetto al magazzino	
Data:	Addetto al magazzino	Firma Responsabile Ufficio Acquisti		
11/10/2023			

X

ODS N°	PROT. N°/DEL SERVIZIO MANUTENZIONE 11 OTT. 2023 Protocollo n° <u>1480</u>	TIPOLOGIA DI INTERVENTO: EDILE <input checked="" type="checkbox"/> ELETTRICO <input type="checkbox"/> IDRICO <input type="checkbox"/> PACCHINAGGIO <input type="checkbox"/> RICOGNIZIONE <input type="checkbox"/> PALEGNAME <input type="checkbox"/> FABBRO <input type="checkbox"/> VETRI <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/>
--------	---	--

LUOGO DI INTERVENTO:
PLESSO DANIE. - V.A DANIE.
11/10/2023


RITA CARBONE
 TIMBRO E FIRMA REFERENTE
Rita Carbone

DESCRIZIONE INTERVENTO: 3491054705

FIRMA PRESA VISIONE
(Ing. Mantua/Somma)

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI - DESTINAZIONE - DISPONIBILITA'

Q.TA'	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE				MAGAZZINO		
		Piano	Stanza	Dx	Sx	D	ND	ROA
1A	RIPRISTINO INCONACO	TERRA						
	PITTURAZIONE COL. VERDE ALT 450							
	PITTURAZIONE BIANCO 14 lt.							
1	BIDONE PITTURA INTERNO.							
	COD. 024G. SAN MARCO 14lt.							
	7							
	FORNITURA N° 1 LATONE 40							
	LAVABILE COLORE VERDE COD. 024G.							
	MARCA SAN MARCO.							

NOTE:

FIRMA OPERATORE
Bignardi

FIRMA ADDETTO MAGAZZINO